




Elementenbegroting

0000.00
-voorbeeld pand-
-adres-



Datum: 00-00-0000

Project: 0000.00
Projectnr: 0000.00
Adres: -adres-
Postcode:
Plaats:
Opdrachtgever: -eigenaar-
Adres: -adres-
Postcode:
Plaats:
Datum opstellen: 00-00-0000
Opgesteld door: M. Dirks
Tel: 06 - 123 45 678 075-6474593
BTW: 21%

Project: 0000.00

Projectnummer: 0000.00

FOTOLIJST GEVELS:




Foto 1: Gevelaanzicht



Foto 2: Gevelaanzicht




Foto 3: Gevelaanzicht








Foto 4: Gevelaanzicht

Project: 0000.00

Projectnummer: 0000.00

FOTOLIJST DETAILS:



Project: 0000.00

Projectnummer: 0000.00

ELEMENTENBEGROTING



-OVERZICHTSFOTO PAND-

stabu code	werkzaamheden	hoev.h.	eenh.	elementprijs	totaal
5	Bouwplaatskosten				
	Steiger t.p.v. de gevels	1,00	post	€ -	€ -
	subtotaal			€	-
20	Funderingswerk				
	preciesiewaterpassing (en onderzoek fundering)	1,00	post	€ -	€ -
	fundatie herstel				na onderzoek te bepalen
	herstel betonvloer				na onderzoek te bepalen
	<i>funderingsherstel is niet opgenomen in deze begroting</i>				
	subtotaal			€	-
22	Metselwerk				
	verwijderen overbodig geworden ijzerwerk	12,00	stuks	€ -	€ -
	herstellen metselwerk bij schouderstuk	2,00	m2	€ -	€ -
	subtotaal			€	-
24	Ruwbouw-timmerwerk				
	hout kapconstructie (muurplaat/ gording) vervangen	6,00	m1	€ -	€ -
	dakhout vervangen (dakbeschot)	2,00	m2	€ -	€ -
	windverband aanbrengen	50,00	m1	€ -	€ -
	ingerotte kopeinde vloerbalken vervangen	3,00	stuks	€ -	€ -
	strijk balk vervangen	8,00	m1	€ -	€ -
	vloerhout vervangen 1e, 2e en 3e verdieping	60,00	m2	€ -	€ -
	kap behandelen tegen houtworm	1,00	post	€ -	€ -
	vervangen boeideel t.p.v. aanbouw achterzijde	2,00	m1	€ -	€ -
	subtotaal			€	-
30	Kozijnen, ramen en deuren				
	vervangen laad en los deuren (voorzijde)	2,00	stuks	€ -	€ -
	inkassen onderdorpel bij laad en losdeuren (voorzijde)	1,00	post	€ -	€ -
	herstellen stijlen en vervangen duimen en gehengen bij laad en losdeuren (voorzijde)	1,00	post	€ -	€ -
	vervangen draairaampjes linker zijgevel	2,00	stuks	€ -	€ -
	kozijnhout vervangen (aanscherven) t.p.v. aanbouw achterzijde	4,00	m1	€ -	€ -
	subtotaal			€	-
33	Dakbedekkingen				
	aansluiting pannen met achtergevel opnieuw insmeren met specie	6,00	m1	€	-
	dakje toilet herzien/ wijzigen			€	-
	subtotaal			€	-

34	Beglazing					
	vervangen glas t.p.v. aanbouw achterzijde		1,00 m2		€	-
	subtotaal				€	-
40	Stukadoorwerk					
	herstel pleisterwerk achterzijde		6,00 m2		€	-
	subtotaal				€	-
46	Schilderwerk					
	schilderwerk kozijnen, ramen en deuren		42,00 m2	€	-	€ -
	schilderwerk gevelankers		52,00 stuks	€	-	€ -
	schilderwerk gootlijst links		20,00 m1	€	-	€ -
	subtotaal				€	-
50	Dakgoten en hemelwaterafvoeren					
	verholen goot aanbrengen ter plaatse van voorgevel		6,00 m1	€	-	€ -
	goot en HWA repareren/ ontstoppen aanbouw achterzijde		1,00 post	€	-	€ -
	subtotaal				€	-
	Totaal				€	-
	Algemene bouwplaatskosten:	9%			€	-
					€	-
					€	-
	Algemene kosten	7%			€	-
					€	-
					€	-
	Winst & risico	3%			€	-
					€	-
					€	-
	Onvoorzien	5%			€	-
					€	-
					€	-
	BTW	21%			€	-
					€	-
					€	-
	Leges	1,1%			€	-
					€	-
					€	-
	Car-verzekering	0,4%			€	-
					€	-
					€	-
	TOTAAL GENERAAL				€	-